



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+700



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+100



STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+300



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+530

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST. ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST. ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 101	ERPEN JUANDA, ST.
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO	ZAINUL KHOFI, ST.
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG JALAN	: 5.16 KM	
		HALAMAN
		12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 4+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 4+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST. ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 101
NAMA RUAS	: GATAK - COKRO
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST. ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK