



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 134
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGawe
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGawe
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.03 KM

SURVEYOR
UNTUNG P, ST
AWANG SIX M, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGawe	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGawe		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGAWA	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGAWA		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELS. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGAWA	AWANG SIX M, ST
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGAWA	
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN	
PANJANG JALAN	: 3.03 KM	
		HALAMAN
		4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN


DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGAWÉ	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGAWÉ		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGAWA	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGAWA		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGAWA	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGAWA		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 134	UNTUNG P, ST	
NAMA RUAS	: BATUR - LEMAHIRENG - KALIGawe	AWANG SIX M, ST	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. INFITEX-BATUR		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT TUGU KANTOR KADES KALIGawe		
KECAMATAN	: CEPER, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.03 KM		
		HALAMAN	
		8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 3+000



STA. 3+030

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG