



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 153	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: PASAR PEDAN - NGEJAMAN	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PEDAN (JL. PROVINSI)		
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGEJAMAN (KANTOR KUA PEDAN/JL.		
KECAMATAN	: PEDAN		
PANJANG JALAN	: 0.71 KM		
		HALAMAN	
		1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 153
NAMA RUAS	: PASAR PEDAN - NGEJAMAN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PEDAN (JL. PROVINSI)
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGEJAMAN (KANTOR KUA PEDAN/JL.
KECAMATAN	: PEDAN
PANJANG JALAN	: 0.71 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 153
NAMA RUAS	: PASAR PEDAN - NGEJAMAN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PEDAN (JL. PROVINSI)
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGEJAMAN (KANTOR KUA PEDAN/JL.
KECAMATAN	: PEDAN
PANJANG JALAN	: 0.71 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+710

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK