



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 160	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI	CAHYA RONDY S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR	
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	
PANJANG JALAN	: 3.14 KM	
		HALAMAN
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 160	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI	CAHYA RONDY S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR		
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)		
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN		
PANJANG JALAN	: 3.14 KM		
		HALAMAN	
		4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 160
NAMA RUAS	: PALAR - TEMUWANGI
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. MIRENG-PALAR
UJUNG	: SIMPANG TIGA PASAR TEMUWANGI (JL. PROVINSI)
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG JALAN	: 3.14 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK