



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 228	ERPEN JUANDA, ST.
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN	ZAINUL KHOFI, ST.
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG	
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	HALAMAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO	2
PANJANG JALAN	: 3.07 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+650

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+100



STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+300



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+500



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+700



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN




STA. 1+950

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 228
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG JALAN	: 3.07 KM

SURVEYOR
ERPEN JUANDA, ST.
ZAINUL KHOFI, ST.
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 228	ERPEN JUANDA, ST.
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN	ZAINUL KHOFI, ST.
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG	
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG JALAN	: 3.07 KM	
		HALAMAN
		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 228	ERPEN JUANDA, ST.
NAMA RUAS	: NGANDONG - KRAGILAN	ZAINUL KHOFI, ST.
PANGKAL	: JEMBATAN NGANDONG	
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG JALAN	: 3.07 KM	
		HALAMAN
		9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 3+000



STA. 3+070

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



STA. #N/A



STA. #N/A

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: #N/A
LEBAR PERKERASAN	: #N/A
KONDISI	: #N/A

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: #N/A
LEBAR PERKERASAN	: #N/A
KONDISI	: #N/A