



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 269	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: SUNAN GIRI	CAHYA RONDY S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. SUNAN BONANG	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT GKJ KETANDAN	
KECAMATAN	: KLATEN UTARA	HALAMAN
PANJANG JALAN	: 1.01 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 269	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: SUNAN GIRI	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. SUNAN BONANG		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT GKJ KETANDAN		
KECAMATAN	: KLATEN UTARA		
PANJANG JALAN	: 1.01 KM		
		HALAMAN	
		2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 269	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: SUNAN GIRI	CAHYA RONDY S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. SUNAN BONANG		
UJUNG	: SIMPANG EMPAT GKJ KETANDAN		
KECAMATAN	: KLATEN UTARA		
PANJANG JALAN	: 1.01 KM		
		HALAMAN	
		3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+010

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK