



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 287
NAMA RUAS	: KH SAMANHUDI
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT PALANG KA KARANGDUWET
UJUNG	: TUGU STASIUN KLATEN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0,64 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 287	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: KH SAMANHUDI	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG EMPAT PALANG KA KARANGDUWET		
UJUNG	: TUGU STASIUN KLATEN		
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH		
PANJANG JALAN	: 0,64 KM		
		HALAMAN	
		2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+640

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK