



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 289	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: DEWI SARTIKA	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA STASIUN		
UJUNG	: SIMPANG TIGA LAPANGAN TENIS		
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH		
PANJANG JALAN	: 0,54 KM		
		HALAMAN	
		1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 289
NAMA RUAS	: DEWI SARTIKA
PANGKAL	: SIMPANG TIGA STASIUN
UJUNG	: SIMPANG TIGA LAPANGAN TENIS
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0,54 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+540

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK