




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 296	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: HOS COKROAMINOTO	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG LIMA PASAR KLATEN	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT JL. RAJAWALI	
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH	
PANJANG JALAN	: 0.32 KM	
		HALAMAN
		1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 9 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 9 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 9 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 9 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 296
NAMA RUAS	: HOS COKROAMINOTO
PANGKAL	: SIMPANG LIMA PASAR KLATEN
UJUNG	: SIMPANG EMPAT JL. RAJAWALI
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0.32 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+320

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 9 M
KONDISI	: BAIK