



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 306
NAMA RUAS	: MANGLIAWAN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KENDALISODO
UJUNG	: SIMPANG TIGA SELATAN TPA JOMBORAN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0,56 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 306
NAMA RUAS	: MANGLIAWAN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KENDALISODO
UJUNG	: SIMPANG TIGA SELATAN TPA JOMBORAN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0,56 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+560

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK