



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 316	LALU DHANNY. P, ST
NAMA RUAS	: CEMARA	ARGO SUGIARTO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. BHAYANGKARA	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT JL. DEWI SARTIKA (RUMDIN WAKIL	
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH	HALAMAN
PANJANG JALAN	: 0,4 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK




STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+220

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 316
NAMA RUAS	: CEMARA
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. BHAYANGKARA
UJUNG	: SIMPANG EMPAT JL. DEWI SARTIKA (RUMDIN WAKIL
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG JALAN	: 0,4 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+230

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK