




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 325
NAMA RUAS	: PUSPONJOLO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PALANG KA KRAPYAK (JL. NASIONAL)
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KUNTOWIJOYODANU
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG JALAN	: 0,91 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+000




STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 325	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: PUSPONJOLO	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PALANG KA KRAPYAK (JL. NASIONAL)		
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KUNTOWIJOYODANU		
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN		
PANJANG JALAN	: 0,91 KM		
		HALAMAN	
		2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 325
NAMA RUAS	: PUSPONJOLO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PALANG KA KRAPYAK (JL. NASIONAL)
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. KUNTOWIJOYODANU
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG JALAN	: 0,91 KM


SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+910

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK