



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 2+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 33	LALU DHANNY. P, ST
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES	TIRTA TARIGAN, ST
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH	
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN	
KECAMATAN	: KEMALANG	
PANJANG JALAN	: 4.75 KM	
		HALAMAN
		11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 33
NAMA RUAS	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG JALAN	: 4.75 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK