



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 332	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: BOGOWONTO	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KARTINI (JL. NASIONAL)		
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. RM SAHID II		
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN		
PANJANG JALAN	: 1,76 KM		
		HALAMAN	
		1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 332	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: BOGOWONTO	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KARTINI (JL. NASIONAL)	
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. RM SAHID II	
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN	
PANJANG JALAN	: 1,76 KM	
		HALAMAN
		2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 332	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: BOGOWONTO	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KARTINI (JL. NASIONAL)		
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. RM SAHID II		
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN		
PANJANG JALAN	: 1,76 KM		
		HALAMAN	
		3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR	
NO. RUAS	: 332	MAYSANDI A, ST	
NAMA RUAS	: BOGOWONTO	CAHYA RONDI S, ST.	
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KARTINI (JL. NASIONAL)		
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. RM SAHID II		
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN		
PANJANG JALAN	: 1,76 KM		
		HALAMAN	
		4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 332
NAMA RUAS	: BOGOWONTO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JL. KARTINI (JL. NASIONAL)
UJUNG	: SIMPANG TIGA JL. RM SAHID II
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG JALAN	: 1,76 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDI S, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+760

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK