



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 43	LALU DHANNY. P, ST
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK	ARGO SUGIARTO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG	
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO	
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO	
PANJANG JALAN	: 3.06 KM	
		HALAMAN
		2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 43	LALU DHANNY. P, ST
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK	ARGO SUGIARTO
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG	
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO	
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO	
PANJANG JALAN	: 3.06 KM	
		HALAMAN
		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413


DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022




STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 3+000



STA. 3+040

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 43
NAMA RUAS	: PLUNENG - SENDANGLEBAK
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PLUNENG
UJUNG	: SIMPANG TIGA SMPN 1 KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KEBONARUM, KARANGNONGKO
PANJANG JALAN	: 3.06 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
ARGO SUGIARTO
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 3+060

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK