




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK




STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELS. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 50	LALU DHANNY. P, ST
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL	TIRTA TARIGAN, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU	
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL	
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM	
PANJANG JALAN	: 3.13 KM	
		HALAMAN
		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+400




STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 50
NAMA RUAS	: PULUHWATU - NGRUNDUL
PANGKAL	: SIMPANG TIGA PASAR PULUHWATU
UJUNG	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KARANGNONGKO, KEBONARUM
PANJANG JALAN	: 3.13 KM

SURVEYOR
LALU DHANNY. P, ST
TIRTA TARIGAN, ST.
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 3+130

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK