



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 56
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBRATAN SEKARSULI
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK




STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 56	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN	
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN	
PANJANG JALAN	: 2,69 KM	
		HALAMAN
		2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 56	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN	
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN	
PANJANG JALAN	: 2,69 KM	
		HALAMAN
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 56
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS	: 56
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBRATAN SEKARSULI
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
MAYSANDI A, ST
CAHYA RONDY S, ST.
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 56	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBRATAN SEKARSULI	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN	
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN	
PANJANG JALAN	: 2,69 KM	
		HALAMAN
		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS	: 56	MAYSANDI A, ST
NAMA RUAS	: SEKARSULI - SENDEN	CAHYA RONDI S, ST.
PANGKAL	: SIMPANG TIGA JEMBRATAN SEKARSULI	
UJUNG	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN	
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN	
PANJANG JALAN	: 2,69 KM	
		HALAMAN
		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+690

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4.5 M
KONDISI	: BAIK