



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG