



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 126	Awang Sik Maryoto, ST
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)	Lang Novianto, ST
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING	
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



Senin, 04 September 2023 10.10.27
-7°38'27"S 110°42'49"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Karang - Mrisen - Juwiring
#Survei RCS Dan RNI Bina Marga #STA. 2+400 - STA. 2+500

STA. 2+400



Senin, 04 September 2023 10.12.51
-7°38'29"S 110°42'53"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Karang - Mrisen - Juwiring
#Survei RCS Dan RNI Bina Marga #STA. 2+500 - STA. 2+600

STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



Senin, 04 September 2023 10.14.36
-7°38'31"S 110°42'56"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Karang - Mrisen - Juwiring
#Survei RCS Dan RNI Bina Marga #STA. 2+600 - STA. 2+700

STA. 2+600



Senin, 04 September 2023 10.16.12
-7°38'32"S 110°42'58"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Karang - Mrisen - Juwiring
#Survei RCS Dan RNI Bina Marga #STA. 2+700 - STA. 2+800

STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 126
NAMA RUAS JALAN	: KARANG - MRISEN - JUWIRING
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TERMINAL DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PADANGAN-JUWIRING
KECAMATAN	: DELANGGU, JUWIRING
PANJANG RUAS JALAN	: 3.65 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK