



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	Nur Fajar B.S., ST
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	4
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)	HALAMAN 5
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POKIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)	HALAMAN 6
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 2+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	7
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN 8
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	9
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3.5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN 10
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: #N/A
LEBAR PERKERASAN	: #N/A
KONDISI	: #N/A

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: #N/A
LEBAR PERKERASAN	: #N/A
KONDISI	: #N/A