



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK


DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 194	Randi Desta N. W., ST
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM	Nur Fajar B.S., ST
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI	
KECAMATAN	: CAWAS	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 3.22 KM	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK