



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 204	Randi Desta N. W., ST Nur Fajar B.S., ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG	
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO	
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



-7°45'50"S 110°34'44"E
Kecamatan Wedi
Ruas Jalan Gatak Grojogan - Jabung
#Survei dan RNI Bina Marga #STA.1+ 200 - STA.1+300
1 Sep 2023 13:59:28

STA. 1+200



-7°45'53"S 110°34'44"E
Kecamatan Wedi
Ruas Jalan Gatak Grojogan - Jabung
#Survei dan RNI Bina Marga #STA.1+ 300 - STA.1+400
1 Sep 2023 14:01:06

STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



-7°45'57"S 110°34'44"E
Kecamatan Wedi
Ruas Jalan Gatak Grojogan - Jabung
#Survei dan RNI Bina Marga #STA.1+ 400 - STA.1+500
1 Sep 2023 14:02:25

STA. 1+400



-7°45'50"S 110°34'43"E
Kecamatan Wedi
Ruas Jalan Gatak Grojogan - Jabung
#Survei dan RNI Bina Marga #STA.1+ 500 - STA.1+600
1 Sep 2023 14:03:27

STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Nur Fajar B.S., ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK