



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putranga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 228	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	5
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

Kamis, 31 Agustus 2023 14:28:52
-7°47'0"S 110°33'58"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+600 - STA. 1+700

STA. 1+500

Kamis, 31 Agustus 2023 14:28:52
-7°47'0"S 110°33'58"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+600 - STA. 1+700

STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

Kamis, 31 Agustus 2023 14:32:09
-7°47'0"S 110°33'59"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+700 - STA. 1+800

STA. 1+700

Kamis, 31 Agustus 2023 14:34:16
-7°47'2"S 110°34'3"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+800 - STA. 1+900

STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



Kamis, 31 Agustus 2023 14:34:47
-7°47'2"S 110°34'4"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+800 - STA. 1+900

STA. 1+860



Kamis, 31 Agustus 2023 14:35:30
-7°47'2"S 110°34'5"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 1+900 - STA. 2+000

STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



Kamis, 31 Agustus 2023 14:38:11
-7°47'3"S 110°34'10"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+000 - STA. 2+100

STA. 2+000



Kamis, 31 Agustus 2023 14:38:52
-7°47'4"S 110°34'11"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+100 - STA. 2+200

STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 228	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	7
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

Kamis, 31 Agustus 2023 14:40:12
-7°47'7"S 110°34'13"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+200 - STA. 2+300

STA. 2+200

Kamis, 31 Agustus 2023 14:41:13
-7°47'9"S 110°34'15"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+300 - STA. 2+400

STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

Kamis, 31 Agustus 2023 14:42:40
-7°47'9"S 110°34'18"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+400 - STA. 2+500

STA. 2+400

Kamis, 31 Agustus 2023 14:43:47
-7°47'10"S 110°34'21"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+500 - STA. 2+600

STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



Kamis, 31 Agustus 2023 14:45:31
-7°47'10"S 110°34'24"E
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+600 - STA. 2+700

STA. 2+600



Kamis, 31 Agustus 2023 14:48:36
-7°47'14"S 110°34'29"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+700 - STA. 2+800

STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



Kamis, 31 Agustus 2023 14:49:41
-7°47'14"S 110°34'30"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+800 - STA. 2+900

STA. 2+800



Kamis, 31 Agustus 2023 14:52:26
-7°47'14"S 110°34'35"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 2+900 - STA. 3+000

STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 228	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	9
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

Kamis, 31 Agustus 2023 14:53:51
-7°47'15"S 110°34'37"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 3+000 - STA. 3+070

STA. 3+000

Kamis, 31 Agustus 2023 14:54:47
-7°47'15"S 110°34'38"E
Klaten Regency
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA. 3+070

STA. 3+070

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG