



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 234
NAMA RUAS JALAN	: VETERAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA MASJID AGUNG AL-AQSA (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BARENG (NAGA MAS MOTOR)
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 1.05 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 234
NAMA RUAS JALAN	: VETERAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA MASJID AGUNG AL-AQSA (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BARENG (NAGA MAS MOTOR)
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 1.05 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 234
NAMA RUAS JALAN	: VETERAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA MASJID AGUNG AL-AQSA (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BARENG (NAGA MAS MOTOR)
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 1.05 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 21 M
KONDISI	: BAIK