



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                              | SURVEYOR                     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 30                         | Lalu Dhanny<br>Putrangga, ST |
| NAMA RUAS JALAN    | : MIPITAN - PASAR KEMBANG    | Wildan Mirdana,<br>S.Tr.T    |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA MIPITAN       | HALAMAN                      |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KEMBANG | 1                            |
| KECAMATAN          | : KARANGNONGKO, KEMALANG     |                              |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.49 KM                    |                              |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



**STA. 0+000**



**STA. 0+100**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 0+200**



**STA. 0+300**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                              | SURVEYOR                     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 30                         | Lalu Dhanny<br>Putrangga, ST |
| NAMA RUAS JALAN    | : MIPITAN - PASAR KEMBANG    | Wildan Mirdana,<br>S.Tr.T    |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA MIPITAN       | HALAMAN                      |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KEMBANG | 2                            |
| KECAMATAN          | : KARANGNONGKO, KEMALANG     |                              |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.49 KM                    |                              |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                              | SURVEYOR                     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 30                         | Lalu Dhanny<br>Putrangga, ST |
| NAMA RUAS JALAN    | : MIPITAN - PASAR KEMBANG    | Wildan Mirdana,<br>S.Tr.T    |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA MIPITAN       | HALAMAN                      |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KEMBANG | 3                            |
| KECAMATAN          | : KARANGNONGKO, KEMALANG     |                              |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.49 KM                    |                              |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA. 0+800**



**STA. 0+900**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 1+000**



**STA. 1+100**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                              | SURVEYOR                     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 30                         | Lalu Dhanny<br>Putrangga, ST |
| NAMA RUAS JALAN    | : MIPITAN - PASAR KEMBANG    | Wildan Mirdana,<br>S.Tr.T    |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA MIPITAN       | HALAMAN                      |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KEMBANG | 4                            |
| KECAMATAN          | : KARANGNONGKO, KEMALANG     |                              |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.49 KM                    |                              |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



**STA. 1+200**




**STA. 1+300**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 1+400**



**STA. 1+490**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : BETON |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5 M   |
| KONDISI            | : BAIK  |