



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 1                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 2                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 3                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 4                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 5                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 6                     |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M  |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 56                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : SEKARSULI - SENDEN              |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN      |
| KECAMATAN          | : KLATEN UTARA, NGAWEN            |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.69 KM                         |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Nur Fajar B.S., ST    |
| HALAMAN               |
| 7                     |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4.5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |