



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
Awang Sik Maryoto, ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG