



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+300



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+700



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+800



STA. 3+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 4+000



STA. 4+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 4+200



STA. 4+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 4+400



STA. 4+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM	
		HALAMAN
		13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5,16 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: SEDANG