



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 113
NAMA RUAS JALAN	: WONOSARI - JATEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 1 BENTANGAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,8 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



**STA. 0+000**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 0+100**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 0+200**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 0+300**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 113
NAMA RUAS JALAN	: WONOSARI - JATEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 1 BENTANGAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,8 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



**STA. 0+400**



**STA. 0+500**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 0+600**



**STA. 0+700**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 113
NAMA RUAS JALAN	: WONOSARI - JATEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 1 BENTANGAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,8 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 113
NAMA RUAS JALAN	: WONOSARI - JATEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 1 BENTANGAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,8 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



**STA. 1+200**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 1+300**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 1+400**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**STA. 1+500**

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 113
NAMA RUAS JALAN	: WONOSARI - JATEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 1 BENTANGAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,8 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK