



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 114
NAMA RUAS JALAN	: JATEN - DALEMAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN DALEMAN (BATAS SUKOHARJO)
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,62 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 114
NAMA RUAS JALAN	: JATEN - DALEMAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN DALEMAN (BATAS SUKOHARJO)
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,62 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 114
NAMA RUAS JALAN	: JATEN - DALEMAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN DALEMAN (BATAS SUKOHARJO)
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,62 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 114
NAMA RUAS JALAN	: JATEN - DALEMAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN DALEMAN (BATAS SUKOHARJO)
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,62 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+450

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 114
NAMA RUAS JALAN	: JATEN - DALEMAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA DK JATEN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN DALEMAN (BATAS SUKOHARJO)
KECAMATAN	: WONOSARI
PANJANG RUAS JALAN	: 1,62 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+500



STA. 1+620

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK