



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 162
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,09 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+000



STA. 2+090

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK