



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Rizki A. Ghofar, ST Yohanes Chris Ngole, ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	1
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Rizki A. Ghofar, ST Yohanes Chris Ngole, ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	4
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Rizki A. Ghofar, ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	Yohanes Chris Ngole, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM	
		HALAMAN
		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Rizki A. Ghofar, ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	Yohanes Chris Ngole, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM	
		HALAMAN
		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	Rizki A. Ghofar, ST
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	Yohanes Chris Ngole, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM	
		HALAMAN
		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+200



STA. 3+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+400



STA. 3+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSIS
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+600



STA. 3+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+800



STA. 3+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 165
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PROV)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POKIS
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,14 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK