



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+200



STA. 3+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 3+400



STA. 3+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 193	Randi Desta N. W., ST Chanipam, A.Md
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA	HALAMAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY	
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS	11
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 193
NAMA RUAS JALAN	: KALISOGA - KARANGASEM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. NGLINGKONG-BATAS DIY
KECAMATAN	: BAYAT, CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 5,02 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 4+800



STA. 4+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 5+020

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN