



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 194
NAMA RUAS JALAN	: KARANGASEM - JENTIR
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 KARANGASEM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PROVINSI
KECAMATAN	: CAWAS
PANJANG RUAS JALAN	: 3,22 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



Sabtu, 05 Oktober 2024
7°47'31" S 110°42'42" E
Ruas Jalan Karangasem - Jentir
#Survei RCS dan RNI Bina Marga# STA. 3+200 - 3+220

STA. 3+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



Sabtu, 05 Oktober 2024
7°47'30" S 110°42'42" E
Ruas Jalan Karangasem - Jentir
#Survei RCS dan RNI Bina Marga# STA. 3+220

STA. 3+220

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK