



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+500



STA. 3+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 3+700



STA. 3+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 200	Rizki A. Ghofar, ST
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT	Yohanes Chris Ngole, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT	
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT	
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM	
		HALAMAN
		11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+900



STA. 4+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+100



STA. 4+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024




STA. 5+900



STA. 6+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 6+100



STA. 6+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 7+000



STA. 7+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 7+200



STA. 7+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 200
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - BAYAT
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR POS BAYAT
KECAMATAN	: WEDI, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 7,5 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK