



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,58 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK