



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 1                     |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             | SURVEYOR                                    |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       | Randi Desta N. W., ST<br><br>Chanipam, A.Md |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |                                             |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  | HALAMAN                                     |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |                                             |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                | 2                                           |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |                                             |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 3                     |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024</b> |
|---------------------------------------------|



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 4                     |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 5                     |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 6                     |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 7                     |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 206                       |
| NAMA RUAS JALAN    | : KARANGTURI - KRAGILAN     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG EMPAT KARANGTURI  |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA PASAR KOBONG |
| KECAMATAN          | : GANTIWARNO                |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2,96 KM                   |

| SURVEYOR              |
|-----------------------|
| Randi Desta N. W., ST |
| Chanipam, A.Md        |
| HALAMAN               |
| 8                     |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4 M    |
| KONDISI            | : SEDANG |