



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+400



STA. 1+460

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+500



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,04 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+000



STA. 2+020

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+040

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG