



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

23 Sep 2024 15.06.37
7°46'41,679" S 110°33'19,437" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 0+000 - STA 0+100

STA. 0+000

23 Sep 2024 15.09.18
7°46'56,982" S 110°33'13,668" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 0+100 - STA 0+200

STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

23 Sep 2024 15.10.42
7°46'56,448" S 110°33'17,916" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 0+200 - STA 0+300

STA. 0+200

23 Sep 2024 15.11.39
7°46'56,688" S 110°33'17,628" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 0+300 - STA 0+400

STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 228	Rizki A. Ghofar, ST
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN	Yohanes Chris Ngole, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM	
		HALAMAN
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

23 Sep 2024 15:26:00
7°46'53,616"S 110°33'44,214"E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+100 - STA 1+200

STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

23 Sep 2024 15:27:00
7°46'53,586"S 110°33'48,282"E
Klaten Regency
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+200 - STA 1+300

STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

23 Sep 2024 15:27:56
7°46'54,036"S 110°33'49,164"E
Kabupaten Gunung Kidul
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+300 - STA 1+400

STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

23 Sep 2024 15:29:42
7°46'54,198"S 110°33'52,404"E
Kabupaten Gunung Kidul
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+400 - STA 1+500

STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

23 Sep 2024 15.31.30
7°46'55,848" S 110°33'55,056" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+500 - STA 1+600

STA. 1+500

23 Sep 2024 15.33.00
7°46'59,592" S 110°33'57,666" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+600 - STA 1+700

STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

23 Sep 2024 15.33.53
7°47'1,746" S 110°34'0,864" E
Kabupaten Klaten
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+700 - STA 1+800

STA. 1+700

23 Sep 2024 15.34.41
7°47'1,812" S 110°34'2,01" E
Kabupaten Gunung Kidul
Ruas Jalan Ngandong - Kragilan
#Survei RCS dan RNI Bina Marga #STA 1+800 - STA 1+900

STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 228
NAMA RUAS JALAN	: NGANDONG - KRAGILAN
PANGKAL RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGTURI-KRAGILAN
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3,07 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG