



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+930

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+100



STA. 2+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+300



STA. 2+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 229
NAMA RUAS JALAN	: KARANGTURI - KALIGAYAM
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KARANGTURI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BATAS DIY
KECAMATAN	: GANTIWARNO, WEDI
PANJANG RUAS JALAN	: 4,56 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 4+500



STA. 4+560

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK