



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 246
NAMA RUAS JALAN	: BROMO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMPRIIT
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1,68 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 246
NAMA RUAS JALAN	: BROMO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMPRI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1,68 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 246
NAMA RUAS JALAN	: BROMO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMPRI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1,68 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 246
NAMA RUAS JALAN	: BROMO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMPRI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1,68 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 246
NAMA RUAS JALAN	: BROMO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMPRIT
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1,68 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+600



STA. 1+680

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG