



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 250                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : TIDAR                            |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JL. RINJANI/TENGGER |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA NGRUNDUL            |
| KECAMATAN          | : KLATEN SELATAN                   |
| PANJANG RUAS JALAN | : 0,74 KM                          |

| SURVEYOR          |
|-------------------|
| Maysandi A.P.,ST  |
| Lang Novianto, ST |
| HALAMAN           |
| 1                 |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



**STA. 0+000**



**STA. 0+100**

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : SEDANG |



**STA. 0+200**



**STA. 0+300**

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 250                              |
| NAMA RUAS JALAN    | : TIDAR                            |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA JL. RINJANI/TENGGER |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA NGRUNDUL            |
| KECAMATAN          | : KLATEN SELATAN                   |
| PANJANG RUAS JALAN | : 0,74 KM                          |

| SURVEYOR          |
|-------------------|
| Maysandi A.P.,ST  |
| Lang Novianto, ST |
| HALAMAN           |
| 2                 |

#### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |



| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M        |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : HOTMIX |
| LEBAR PERKERASAN   | : 3,5 M  |
| KONDISI            | : BAIK   |