



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 277
NAMA RUAS JALAN	: SULTAN AGUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT PASAR PLEMBON (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA DK KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KLATEN UTARA
PANJANG RUAS JALAN	: 1,46 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 277
NAMA RUAS JALAN	: SULTAN AGUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT PASAR PLEMBON (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA DK KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KLATEN UTARA
PANJANG RUAS JALAN	: 1,46 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 277
NAMA RUAS JALAN	: SULTAN AGUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT PASAR PLEMBON (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA DK KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KLATEN UTARA
PANJANG RUAS JALAN	: 1,46 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 277
NAMA RUAS JALAN	: SULTAN AGUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT PASAR PLEMBON (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA DK KARANGNONGKO
KECAMATAN	: KLATEN UTARA
PANJANG RUAS JALAN	: 1,46 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+460

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK