



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 294
NAMA RUAS JALAN	: CANDISARI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA JL. DIPONEGORO (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 MOJAYAN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 0,77 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 294
NAMA RUAS JALAN	: CANDISARI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA JL. DIPONEGORO (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 MOJAYAN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 0,77 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 294
NAMA RUAS JALAN	: CANDISARI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PALANG KA JL. DIPONEGORO (JL. NASIONA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA SDN 2 MOJAYAN
KECAMATAN	: KLATEN TENGAH
PANJANG RUAS JALAN	: 0,77 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+770

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG