



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+300



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+700



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+500



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+700



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+300



STA. 2+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+500



STA. 2+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413


DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+700



STA. 2+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 2+900



STA. 3+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 33
NAMA RUAS JALAN	: KALIWULUH - DELES
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KALIWULUH
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PESANGGRAHAN
KECAMATAN	: KEMALANG
PANJANG RUAS JALAN	: 4,75 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK