



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 8 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 330
NAMA RUAS JALAN	: RIYO MENGGOLO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PTPN X WEDI
UJUNG RUAS JALAN	: MAKAM PANEMBAHAN AGUNG
KECAMATAN	: WEDI, KLATEN SELATAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,6 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2,5 M
KONDISI	: BAIK