



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 56
NAMA RUAS JALAN	: SEKARSULI - SENDEN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SEKARSULI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN 1 SENDEN
KECAMATAN	: KLATEN UTARA, NGAWEN
PANJANG RUAS JALAN	: 2,69 KM

SURVEYOR
Randi Desta N. W., ST
Chanipam, A.Md
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG