



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM


SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+350

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 4+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



STA. 4+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 73
NAMA RUAS JALAN	: NGIMBAR - KAYUMAS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KANTOR UPTD DPU JATINOM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR KAYUMAS
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 5,6 KM

SURVEYOR
Rizki A. Ghofar, ST
Yohanes Chris Ngole, ST
HALAMAN
15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON
LEBAR PERKERASAN	: 5 M
KONDISI	: BAIK