



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	Maysandi A.P.,ST
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	Lang Novianto, ST
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM	
		HALAMAN
		10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 3+600



STA. 3+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 3+800



STA. 3+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4,34 KM

SURVEYOR
Maysandi A.P.,ST
Lang Novianto, ST
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 3 M
KONDISI	: SEDANG