



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 96
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 96
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 96	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO	
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM	
		HALAMAN
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 96	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO	
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM	
		HALAMAN
		4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 4,5 M
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 96	Lalu Dhanny Putrangga, ST
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS	Wildan Mirdana, S.Tr.T
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO	
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM	
		HALAMAN
		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 96
NAMA RUAS JALAN	: GAYAM - PEREMPATAN JETIS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG LIMA DK GAYAM
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK JETIS
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 2,18 KM

SURVEYOR
Lalu Dhanny Putrangga, ST
Wildan Mirdana, S.Tr.T
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: HOTMIX
LEBAR PERKERASAN	: 6 M
KONDISI	: BAIK